

[12/01/2008 : Les photos de la restauration.](#)

[Janvier / Février 2011 : les photos des travaux.](#)

Automne 2005, un test de restauration de 2 frayères est réalisé en collaboration avec le personnel de la fédération du Cher.



Fort de ce constat, la solution présentée nous paraît plus efficace (voir photos) :

- Nettoyage du lit,
- Recharger un gravier de 10 à 40 mm sur une épaisseur de 10 à 20 cm,
- Blocage partiel de gravier par un apport de pierres naturelles avec création d'un mini seuil

ouvert,

- Pour assurer un débit suffisant, 1 ou 2 déflecteurs pourront être placés en amont.

En projet, la réalisation d'une dizaine de restaurations de ce type.